




Abschlussprüfung Teil 2

Zerspanungsmechaniker/-in Drehmaschinensysteme

Berufs-Nr.

4 0 6 2

Arbeitsauftrag

**Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb**

Winter 2026/27

W26 4062 B

Bereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb

Zerspanungsmechaniker/-in Drehmaschinensysteme

Der Prüfling hat anhand dieser Liste die Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel auszuwählen, die er zur Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|-------------------------|---------|
| ☒ | 1. | 1 Messschieber Form A | 150 mm | DIN 862 |
| ☒ | 2. | 1 Messschieber Form B | 150 mm | DIN 862 |
| ☒ | 3. | 1 Messschieber Form C | 135 mm | DIN 862 |
| ☒ | 4. | 1 Bügelmessschraube | 0–25 25–50 50–75 mm | |
| ☒ | 5. | 1 Tiefenmessschraube | 0–25 mm | |
| ☐ | 6. | 1 Winkelmesser oder Universalwinkelmesser | | |
| ☐ | 7. | 1 Haarwinkel | | |

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------------------------|-------|----------|
| ☒ | 1. | 1 Schlosserhammer | 300 g | DIN 1041 |
| ☒ | 2. | 1 Gummi- oder Kunststoffhammer | | |
| ☒ | 3. | 1 Flachstumpffeile | 150-1 | DIN 7261 |
| ☒ | 4. | 1 Dreikantfeile | 150-1 | DIN 7261 |
| ☒ | 5. | 1 Feilenbürste oder Feilenreiniger | | |
| ☒ | 6. | 1 Dreikantschaber oder Entgrater | | |
| ☒ | 7. | 1 Abziehstein oder Handläpper | | |

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------------------------------------|----|---|--|--|
| ☒ | 1. | 1 Schutzbrille | | |
| ☒ | 2. | 1 Haarschutz (bei nicht unfallsicherem Haarschnitt) | | |
| ☒ | 3. | 1 Tabellenbuch (ist vom Prüfling bereitzustellen) | | |
| ☒ | 4. | 1 Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten (ist vom Prüfling bereitzustellen) | | |

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------|--------------|
| ☒ | 1. | 1 Kegellehrhülse | MK4 | DIN 229/BI.2 |
| ☒ | 2. | 1 Kegellehrdorn | MK4 | DIN 229/BI.1 |
| ☒ | 3. | 1 Innenmessschraube mit Messschnäbeln | 5–55 mm | |
| ☒ | 4. | 1 Dreipunktinnenmessschraube | 30–40 mm | |
| | oder | Innenfeinmessgerät (Messgenauigkeit 0,01 mm) für Ø32 H7, Ø40 | 18–50 mm mit Einstellzubehör | |
| ☐ | 5. | 1 Bügelmessschraube | | |
| ☒ | 6. | 1 Parallel-Endmaß-Satz | 0–100 mm | |
| ☒ | 7. | 1 Gewindelehring oder Gewindegrenzrollenlehre (Gut/Ausschuss) | M45 × 1,5 | |
| ☒ | 8. | 1 Gewindegrenzlehrdorn (Gut/Ausschuss) | M45 × 1,5 | |


Alle Messmittel können sowohl analog als auch in digitaler Form ausgewählt werden.

V Werkzeuge für die manuelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern) 3 mm
oder Signiergerät
- 2. 1 Winkelschraubendreher (DIN 911) ISO 2936
- 3. 1 Schraubendreher
- 4. 1 Zange für Sicherungsring DIN 5254

VI Werkzeuge für die maschinelle Werkstoffbearbeitung, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- ⊗ 1. 1 Zentrierbohrer A2,5 DIN 333
- 2. 1 Spiralbohrer
- ⊗ 3. 1 Kegelsenker 90° oder NC-Anbohrer
- 4. Drehmeißel: Drehmeißel, Schaft max. □ 25 mm
- 4.1 1 Formdrehmeißel für Gewindefreistich außen, Gewindesteigung DIN 76-B
- ⊗ 4.2 1 Formdrehmeißel für Gewindefreistich innen, Gewindesteigung 1,5 mm DIN 76-C
- 4.3 1 Formdrehmeißel für Freistich außen DIN 509
- 4.4 1 Formdrehmeißel für Freistich innen DIN 509
- 4.5 1 Formdrehmeißel für Sicherungsnut außen
- ⊗ 4.6 1 Formdrehmeißel 45° innen (für Fasen bis 3 mm) für Bohrung Ø 32 mm, 31 mm tief
- ⊗ 4.7 1 Formdrehmeißel 45° außen (für Fasen bis 3 mm)



Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel verwendet werden. Gewindebohrer und Schneideisen sind nicht zulässig.

Der Prüfling ist vom Auszubildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften der DGUV, dann ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Materialbereitstellungsliste

Zerspanungsmechaniker/-in Drehmaschinensysteme

Allgemein

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen**¹⁾ entsprechen.

Für deren Längenmaße gilt eine Toleranz von $\pm 0,5$ mm.

Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\sqrt{Rz\ 16}$).

Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden.

Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt $\sqrt{Ra}$.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|----|----------------|---|----------|-----------------|
| 1. | 1 Rundmaterial | $\varnothing \underline{60} \times \underline{115}$ | EN 10278 | 11SMn30+C |
| 2. | 1 Rundmaterial | $\varnothing \underline{60} \times \underline{58}$ | EN 754 | EN AW-Al MgSiPb |
| 3. | 1 Rundmaterial | $\varnothing \underline{60} \times \underline{37}$ | EN 12164 | CuZn40Pb2 |

¹⁾ **EN 10278** zulässige Breiten- und Dickenabweichungen für Flachstähle nach ISO-Toleranzfeld h11;
EN 10278 zulässige Nenndurchmesserabweichungen für Rundstähle nach ISO-Toleranzfeld h11