
6032-MEH23	Mechatroniker/-in H23, HZ+NT Seite 9 I + II	
032-MEH2301	Mechatroniker/-in H23, HZ Seite 9, Pos. 1-14	
032-MEH2302	Mechatroniker/-in H23 NT Seite 9 II Pos. 1-6 +Befestigungssatz	Prüflingsnummer
032-MEH2303	HZ+NT zu Umrüstsatz Mechatroniker H22 auf H23	
032-MEH2308	NT zu Umrüstsatz Mechatroniker H22 auf H23 + Fj22 auf H23	
032-MEH2304	HZ + NT zu Umrüstsatz Mechatroniker Fj22 auf H23	
032-MEF2310	Mechatroniker/- Pneumatik Seite 8, I Pos.1-10	
032-MFF2311	Mechatroniker/- Flektrische Betriebsmittel H23 Seite 9 III	

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 1 Mechatroniker/-in



Arbeitsaufgabe

Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

Herbst 2023

H23 0942 B



Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 1 hat der Prüfling, wie in Bild 1 gezeigt, eine Arbeitsaufgabe durchzuführen.

Für die Arbeitsaufgabe inklusive situativer Fachgespräche sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft und dem Heft "Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb" aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen.

Diese Prüfungsmittel und beide Hefte sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 1 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Dieses Heft und das Heft "Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb" hat der Prüfling zur Planungsphase (im Anschluss an die schriftliche Prüfung) und zur Arbeitsaufgabe mit situativen Fachgesprächen mitzubringen.

Das in diesem Heft beschriebene mechatronische Teilsystem muss nach den geltenden Richtlinien und Vorschriften ausgeführt und geprüft sein.

Firmenübliche Werkzeuge und Betriebsmittel sind zugelassen.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling bezüglich der gültigen Arbeitsvorschriften (z.B. DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105-100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Der Prüfling bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Sicherheitsunterweisung erhalten hat und die Vorschriften beachten und einhalten wird.

Für die Sicherheitsunterweisung kann ein firmeninternes oder das unter **www.ihk-pal.de** bereitgestellte Formular "Sicherheitsunterweisung" verwendet werden.

Für das Prüf- und Messprotokoll kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft abgedruckte Formular verwendet werden.

Die unterschriebenen Formulare hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den DGUV-Vorschriften entsprechen muss.

Ohne sichere Arbeitsschutzkleidung entsprechend den gültigen DGUV-Vorschriften und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Hinweise zur Prüfungsvorbereitung:

Das vorliegende Heft beinhaltet die technischen Unterlagen, die für die Erstellung der Arbeitsaufgabe erforderlich sind. Die Unterlagen sind weitestgehend **neutral** ausgeführt und müssen ggf. auf die jeweiligen betrieblichen Komponenten angepasst werden.

Auf der Titelseite dieses Hefts sind einzutragen:

- Die mit der Einladung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Vor- und Familienname des Prüflings

Das Heft "Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb" für die Abschlussprüfung Mechatroniker/-in Teil 1 kann unter www.ihk-pal.de heruntergeladen oder in Papierform bei der für den Ausbildungsbetrieb zuständigen Industrie- und Handelskammer angefordert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

	Gestreckte Abschlusspi	rüfung Mechatroniker/-in			
Abschlusspr Gewichtu	· · ·	Abschlussprüfung Teil 2 Gewichtung: 60 %			
Arbeitsa			bereiche		
- Arbeitsaufgabe mit situativen Fachge- sprächen	– Schriftliche – Aufgabenstellungen	tellungen "Praktische Aufgabe" – Fur – Wir			
Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %		
Vorgabezeit: 6 h 30 min	Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 30 min		
- Planung* Richtzeit: 30 min	- Teil A (50 %): 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	Vorbereitung der praktischen Aufgabe Vorgabezeit: 8 h	ArbeitsplanungVorgabezeit: 105 minGewichtung: 40 %		
- Durchführung Richtzeit: 4 h	Teil B (50 %):8 ungeb. Aufgabenkeine Abwahl möglich	Durchführung der praktischen AufgabeVorgabezeit: 6 h	Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl		
- Kontrolle Richtzeit: 2 h		inklusive situativen Fachgesprächs Vorgabezeit: 20 min	Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich		
Situative Fachgespräche Vorgabezeit: 10 min Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten. Die Gesprächszeit- punkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen statt- finden. *Die Planungsphase wird im Anschluss an die schrift- lichen Aufgabenstellungen durchgeführt. Bei Über- oder Unterschreiten der Richtzeit wird die Abweichung bei der Durchführung und Kontrolle berücksichtigt, damit die Vorgabezeit von insgesamt 6 h 30 min nicht überschrit- ten wird.		Phasen: - Information - Planung - Durchführung - Kontrolle Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand - der aufgabenspezifischen Unterlagen - situativer Fachgespräche - der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	 Funktionsanalyse Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 % Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich Wirtschafts- und Sozialkunde Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 % 18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl 6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl 		

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

H23 0942 B2 -SM-gelb-240123 3

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023	
Allgemeine Hinweise	Mechatroniker/-in

Allgemein

Das am Prüfungstag zu vervollständigende mechatronische Teilsystem ist nach den Vorgaben dieses Hefts vorzubereiten und unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften in Betrieb zu nehmen.

Der benötigte Schaltschrank mit der Anzeige- und Bedieneinheit ist nach den in diesem Heft abgebildeten Unterlagen vorzuverdrahten und über Steckverbindungen an die mechanische Baugruppe anzuschließen.

Der Netzanschluss erfolgt mit einem 5-poligen 16-A-CEE-Stecker.

Dieses Heft und das Heft "Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb" führen mehr Prüfungsmittel auf, als in der Prüfungsvorbereitung erforderlich sind. Die Differenzmengen sind vom Prüfling am Prüfungstag in funktionsfähigem Zustand mitzubringen.

Das gefertigte Modell der Abschlussprüfung Teil 1 ist die Grundlage für nachfolgende Prüfungen.

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023 Arbeitsaufgabe Werkzeuge, Hilfs- und Prüfmittel Mechatroniker/-in

Die Arbeitskleidung des Prüflings muss den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften entsprechen. Die elektrischen Werkzeuge und Prüfmittel müssen den Anforderungen nach DIN VDE (geprüft bis 1000 V) entsprechen.

Bei dem nachfolgenden Sortiment handelt es sich um die Standardausrüstung, die für die Prüfung benötigt wird!

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Messschieber	mind. 135 mm
2.	1 Flachwinkel	100 × 70 mm
3.	1 Anschlagwinkel	100 × 70 mm
4.	1 Haarwinkel	100 × 70 mm
5.	1 Zweipoliger Spannungsprüfer	

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

werkz	euge, die für jeden Prufling bereitgestellt we	rden mussen:	
1.	1 Reißnadel		
2.	1 Körner		
3.	1 Schlosserhammer	ca. 300 g	
4.	1 Gummi- oder Kunststoffhammer		
5.	1 Handbügelsäge für Metall	300 mm	
6. je	1 Flachstumpffeile	150-1 150-3	250-1
7. je	1 Dreikantfeile	150-1 150-3	
8. je	1 Rundfeile	150-1 150-3	
9. je	1 Vierkantfeile	150-1 150-3	
10. je	1 Halbrundfeile	150-1 150-3	
11. je	1 Nadelfeile H3	flach, dreikant, r	und, vierkant
	1 Feilenbürste		
13.	1 Dreikantschaber		
14. je	1 Splinttreiber	4 5 mm	
15. je	1 Winkelschraubendreher für	SW 2 2,5 3	4 5 mm
	Schrauben mit Innensechskant		
16. je	1 Schraubendreher für Schlitzschrauben	$A 0,5 \times 3,0 A 0$	
		A 1,0 × 5,5 A 1	
-	1 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben		
-	2 Parallel-Schraubzwingen	40 bis 100 mm 9	Spannweite oder ähnlich
19.			
20.	1 Kombizange		
21.	5 5		
22.	1 Abisolierwerkzeug		
23.	1 Kabelbinderzange (falls erforderlich)	2	

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen bzw. vom Prüfling mitgebracht werden müssen:

1 Werkzeuge zur fachgerechten Montage von Steckverschraubungen und Geräuschdämpfern,

1 Werkzeuge zum fachgerechten Ablängen von Pneumatik-Kunststoffschläuchen

0,14-2,5 mm²

Bereich von ca. 3 bis 10 mm

1. 1 Kreide

24.

25.

26. 27.

28.

- 2. 1 Putztuch
- 3. 1 Handfeger
- 4. 1 Feilenreiniger (CuZn-Blech)

1 Presszange für Aderendhülsen

passend zu den bereitgestellten Bauteilen

Sicherungsringzange für Außenring

1 Kabelmesser

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Universalwinkelmesser

2. 1 Satz Radienlehren 1–7 (konkay und konvex)

3. 1 Stahlmaßstab 300 mm

4. 1 Satz Fühlerlehren 0,05 bis 0,5 mm

5. 1 Messschieber 300 mm 6. je 1 Grenzlehrdorn H7 4 5 6

7. 1 Bügelmessschraube 0–25 mm 25–50 mm

8. 1 VDE-Prüfgerät VDE 0413 zur Prüfung der Schutzmaßnahmen nach VDE 0100-600

(Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand usw.)

9. 1 RCD-Testgerät VDE 0413 falls in Pos.-Nr. 8 nicht enthalten

10. 1 Vielfachmessgerät für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit Messleitungen/-spitzen

11. 1 Durchgangsprüfer falls nicht in Pos.-Nr. 10 enthalten

12. 1 Uhr/Stoppuhr mit Sekundenanzeige

13. 1 Drehfeldprüfgerät

14. 1 Presszange für Kabelschuhe 1,5 mm² bis 4 mm² bzw. Crimp-Kontakte

Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Spitzzirkel 150 mm Schenkellänge

2. 1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern) 3 mm

3. je 1 Doppel-Maulschlüssel SW 6×7 8×9 10×11 12×13 17×19 24×27

1. 1 Satz Gewindebohrer (mit Windeisen) M3 M4 M5 M6 M12 × 1

oder Maschinengewindebohrer

5. je 1 Zentrierbohrer A1,6 A2,5

6. je 1 Spiralbohrer Ø 2,5 3,3 3,4 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0 5,5 5,8 6,0 6,6 8,0 10,5 11,0 12,5

7. je 1 Flachsenker $6,5 \times 3,4 \times 4,5 \times 10 \times 5,5$

8. je 1 Kegelsenker 90° 1–5 5–10 10–15

9. je 1 Maschinenreibahle H7
10. 1 Montagewerkzeug für Bedien- und Anzeigeelemente
11. 1 Handreibahle H7
4 5 6

VI <u>Nur im Prüfungsbetrieb</u> sind in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für 1 bis 5 Prüflinge bereitzustellen:


- 1. 1 Anreißplatz mit allg. Zubehör wie Höhenreißer, Prisma, Winkel, Anreißlack
- 2. 1 Säulenbohrmaschine bis 13 mm Bohrleistung mit Maschinenschraubstock und allg. Zubehör

VII <u>Nur im Prüfungsbetrieb</u> ist in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss für jeden Prüfling ein Arbeitsplatz mit folgenden Einrichtungen vorzubereiten:

- 1. 1 Parallelschraubstock (mit Schutzbacken)
- 2. 1 Druckluftanschluss, abschaltbar, 6 bar und mit entsprechenden Pneumatikschläuchen, Kupplungsdosen und Steckern
- 3. 1 Drehstromsteckdose für elektrotechnische Arbeiten (Rechtsdrehfeld), 16-A-CEE-Steckdose 3 P/N/PE 230/400 V, 50 Hz, 6 h (geschützt durch RCD, 30 mA)

VIII Hilfsmittel, die jeder Prüfling mitbringen muss:

- 1. Tabellenbücher
- 2. Formelsammlungen
- 3. Wörterbücher, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch
- 4. 1 Schreibmaterial mit Zeichenwerkzeugen
- 5. 1 Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten
- 6. 1 Persönliche Schutzausrüstung
- 7. 1 Anschlussleitung zum Anschluss des Schaltschranks, 3 P/N/PE 230/400 V, 50 Hz, 6 h
- 8. 1 Schnellhefter für Ihre Unterlagen



Bitte beachten:

- Zeichnung ist eine **Prinzipdarstellung** und <u>nicht</u> maßstäblich!
- Vorverdrahtung erfolgt nach in diesem Heft dargestelltem Schaltplan.
- Sensoren, Ventile und Druckschalter sind mit Anschlussleitung und Stecker versehen, aber nicht beschriftet.
- Die gesamte pneumatische Verschlauchung und die elektrischen Anschlüsse von -X20 und -X30 sind Bestandteil der Durchführung.
- Die einzelnen Steckplätze und Anschlussleitungen am Aktor-/Sensor-Verteilersystem -X20 und -X30 dürfen nicht mit Sensor- und Aktorbezeichnungen vorab beschriftet werden.
- Durchgängige Verbindung des Schutzleiters zur mechanischen Baugruppe sicherstellen

8	1 St.	-BP1	Druckschalter	Nach StandMatListe Seite 3 II/6.
7	1 St.	-Q8	Druckregelventil mit Anzeige	Nach StandMatListe Seite 3 II/7.
6	1 St.	-A3	Signalsäulenleuchte	Nach StandMatListe Seite 4 III/1.
5	1 St.	-Q9	3/2-Wegeventil	Nach StandMatListe Seite 3 II/5.
4	1 St.	-Q10,	Ventilinsel	Nach StandMatListe Seite 3 II/3.
3	2 St.	-X20, -X30	Aktor-/Sensor-Verteilersystem	Nach StandMatListe Seite 4 III/5.
2	1 St.		Verdrahtungskanal	Nach StandMatListe Seite 3 II/11.
1	1 St.		Montageplatte	Nach StandMatListe Seite 3 I/1.
Pos Nr.	Menge	Kennzeichnung	Bezeichnung	Bemerkung/Halbzeug

IHK

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023

Vormontagezeichnung der Montageplatte	Mechatroniker/-in

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023		
Arbeitsaufgabe Materialbereitstellungsliste Elektro und Pneumatik	Mechatroniker/-in	

Allgemein

Zusätzlich zu den aufgeführten Prüfungsmitteln aus den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb sind <u>am Prüfungstag</u> die nachfolgend aufgeführten Prüfungsmittel mitzubringen.

Die Bauteile müssen den Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel entsprechen. Sämtliches Material mit Längenangabe darf nur in den angegebenen Längen mitgebracht werden. Für Bauteile ist das erforderliche Befestigungsmaterial bereitzustellen. Die technischen Daten der Bauteile sind unbedingt einzuhalten (auch Rastermaße). Für die elektronischen Bauteile sind, soweit erforderlich, die Anschlussbilder/Datenblätter mitzubringen.

Die Materialien sind vor der Prüfung auf einwandfreie Funktion zu prüfen.

I Teile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.			980-220601				
2.		7 7 9	980-2233				
3.		, , , ,	980-2230				
4.			980-2236				
5.	5 m		980-2240				
6.	30	Isolierte Aderendhülse 0,5 mm ² , abhängig von den verwen			5980-50		
7.	30	Isolierte Aderendhülse 1,5 mm ² , abhängig von den verwen	ndeten Reihe		5980-50		
8.	30	Isolierte Aderendhülse 2,5 mm ² , abhängig von den verwen	ndeten Reihe	enklemmen	5980-50	05004	
9.	50	Selbstklebeetikett zum Beschriften der Bauteile			5032-9	600	
10	5 m	Kunststoffschlauch vorzugsweise: Innondurchmosser 2 m	m Außandu	rehmossor /	l mm	-000 55	-004

10. 5 m Kunststoffschlauch, vorzugsweise: Innendurchmesser 2 mm, Außendurchmesser 4 mm 5032-550017 Wahlweise: Innendurchmesser 4 mm, Außendurchmesser 6 mm, passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 3 II

IHK

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023

Arbeitsaufgabe
Materialbereitstellungsliste
Mechanik

Mechatroniker/-in

Allgemein

Zusätzlich zu den aufgeführten Prüfungsmitteln aus den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb sind die nachfolgend aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen.

Die Halbzeuge müssen den angegebenen Normen¹⁾ entsprechen. Bei der Vorbereitung sind die abgebildeten Allgemeintoleranzen zu beachten. Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen √Rz 16). Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt √. Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (← ♠).

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5

EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Flachstähle nach ISO-Toleranzfeld h11; EN 10278 zulässige Nenndurchmesser-Abweichungen für Rundstähle nach ISO-Toleranzfeld h11; EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Vierkantstähle nach ISO-Toleranzfeld h11

Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1	Flachstahl	25 × 10 × 184	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 1
1	Flachstahl	25 × 10 × 184	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 2
2	Flachstahl	40 × 10 × 184	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 3
1	Flachstahl	50 × 10 × 114	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 4
1	Kunststoff	33 × 25 × 20		PVC	vorgef. n. Skizze 5
1	Flachstahl	40 × 50 × 100	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 6
3	Rundstahl	29 × 23	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. n. Skizze 7.1
2	Rundstahl	29 × 18	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. n. Skizze 7.2
1	Flachstahl	20 × 10 × 300	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.1
1	Flachstahl	20 × 10 × 300	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.2
1	Flachstahl	20 × 10 × 280	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 8.3
1	Flachstahl	90 × 10 × 300	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 9
1	Flachstahl	25 × 10 × 50	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 10
1	Flachstahl	40 × 10 × 50	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 11
1	Stahlblech	1,5 × 120 × 165	EN 10131	DC01A (FeP01A)	vorgef. n. Skizze 12
2	Flachstahl	35 × 10 × 16	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 13
1	Flachstahl	50 × 10 × 108	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. n. Skizze 14
2	1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 Flachstahl 1 Flachstahl 2 Flachstahl 1 Flachstahl 1 Kunststoff 1 Flachstahl 3 Rundstahl 2 Rundstahl 1 Flachstahl	1 Flachstahl 25 × 10 × 184 2 Flachstahl 40 × 10 × 184 1 Flachstahl 50 × 10 × 114 1 Kunststoff 33 × 25 × 20 1 Flachstahl 40 × 50 × 100 2 Rundstahl 29 × 23 2 Rundstahl 29 × 18 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 2 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 3 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 1 Flachstahl 20 × 10 × 50 1 Flachstahl 40 × 10 × 50 1 Flachstahl 40 × 10 × 50 1 Stahlblech 1,5 × 120 × 165 2 Flachstahl 35 × 10 × 16	1 Flachstahl 25 × 10 × 184 EN 10278 2 Flachstahl 40 × 10 × 184 EN 10278 1 Flachstahl 50 × 10 × 114 EN 10278 1 Kunststoff 33 × 25 × 20 EN 10278 1 Flachstahl 40 × 50 × 100 EN 10278 2 Rundstahl 29 × 23 EN 10278 2 Rundstahl 29 × 18 EN 10278 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 EN 10278 2 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 EN 10278 3 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 EN 10278 1 Flachstahl 90 × 10 × 300 EN 10278 1 Flachstahl 25 × 10 × 50 EN 10278 1 Flachstahl 40 × 10 × 50 EN 10278 1 Stahlblech 1,5 × 120 × 165 EN 10131 2 Flachstahl 35 × 10 × 16 EN 10278	1 Flachstahl 25 × 10 × 184 EN 10278 S235JRC+C 2 Flachstahl 40 × 10 × 184 EN 10278 S235JRC+C 1 Flachstahl 50 × 10 × 114 EN 10278 S235JRC+C 1 Kunststoff 33 × 25 × 20 PVC 1 Flachstahl 40 × 50 × 100 EN 10278 S235JRC+C 3 Rundstahl 29 × 23 EN 10278 11SMn30+C 2 Rundstahl 29 × 18 EN 10278 11SMn30+C 1 Flachstahl 20 × 10 × 300 EN 10278 S235JRC+C 2 I Flachstahl 20 × 10 × 300 EN 10278 S235JRC+C 3 I Flachstahl 20 × 10 × 300 EN 10278 S235JRC+C 4 Flachstahl 90 × 10 × 300 EN 10278 S235JRC+C 1 Flachstahl 25 × 10 × 50 EN 10278 S235JRC+C 1 Flachstahl 25 × 10 × 50 EN 10278 S235JRC+C 1 Stahlblech 1,5 × 120 × 165 EN 10131 DC01A (FeP01A) 2 Flachstahl 35 × 10 × 16 EN 10278 S235JRC+C

I Normteilesortiment, das für jeden Prüfling bereitgestellt werden muss:

5032-MEH2302

5032-MEH2301


> 24 Zylinderschraube M4 × 12 **DIN EN ISO 4762** 2 Scheibe 2. 4 **DIN EN ISO 7091** 200 HV 1 Sechskantmutter 3. M4 **DIN EN ISO 4035** 5 2 Zylinderstift 5 × 20 - A 4. **DIN EN ISO 8734** 5. 10 Zylinderschraube M4 × 20 **DIN EN ISO 4762** 5.8 2 Zylinderschraube $M4 \times 16$ **DIN EN ISO 4762** 5.8

Elektrische Betriebsmittel


Zu 5032-MEF2311 Ш


1.


1 Leuchtmittel, rot, 24 V UND 1 Einbau-Leuchttaster mit Leuchtmittel, 1 NO, weiß, 24 V passend zu den Bauteilen und Hilfsmitteln nach den Standard-Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb Seite 6 VI





20			1 11 14/		160 / 425	T.		
22	1		ntmutter M4		ISO 4035	5		
21	2	Scheibe		20	ISO 7091	200 HV		
20	9		schraube M4		ISO 4762	5.8		
19	24	 	schraube M4	× 12	ISO 4762	5.8		
18	1	-	er Sensor					
17	1	· ·	ver Sensor					
16	1	Fußbefe						
15	1		ik-Zylinder				Hub 40, Durchm.	10
14	-	-				-		
13	2	Rutsche				S235JR	Fl 35 × 10 × 16 EN	
12	1		behälter			DC01-A	Bl 1,5 × 120 × 165	
11	1	Querleis				S235JR	Fl 40 × 10 × 50 Ef	
10	1	Querleis	te			S235JR	Fl 25 × 10 × 50 EN	
9	1	Rutsche				S235JR	Fl 90 × 10 × 300 E	
8.3	1	Leiste				S235JR	Fl 20 × 10 × 280 E	
8.2	1	Leiste			+	S235JR	Fl 20 × 10 × 300 E	
8.1	1	Leiste	1-1-			S235JR	Fl 20 × 10 × 300 E	
7.2	2	Sortierk			+	11SMn30+C	Rd 29 × 18 EN 102	
7.1	3	Sortierk	IUI Z		1	11SMn30+C	Rd 29 × 23 EN 102	
6	1	Magazin				S235JR	Fl 40 × 50 × 100 E	IN IUZIO
5	1	Schieber				PVC	Fl 50 × 10 × 114 E	N 10270
4	1		rundplatte			S235JR		
3	2	Stelze h			+	S235JR	Fl 40 × 10 × 184 E	
2	1	 	orne links		+	S235JR	Fl 25 × 10 × 184 E	
			orne rechts			S235JR	Fl 25 × 10 × 184 E	
PosNr.	Stück	Benennung)		Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Mater	rialbereitstellungsliste)
			IHK Ab	echlusenniifi.	ına Toil 1 🖺 🗀	rhet 2023		Vorgabe- zeit :
<u> </u>				1				2011 -
	Maßstab Mecha				tronikei	⁻/-in		Blatt: 2(2)
			1	Ī				
				-				
				C1 1	e Rutsche			Prüflings- nummer:


























IHK

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023

Arbeitsaufgabe
Schaltschrank, Anzeige- und Bedieneinheit
sowie Schaltpläne

Mechatroniker/-in

1 Allgemein

Der Schaltschrank sowie die Anzeige- und Bedieneinheit werden nach den folgenden Unterlagen vorverdrahtet. Die mechanische Baugruppe und die Anzeige- und Bedieneinheit werden über Steckverbindungen an den Schaltschrank angeschlossen.

Die nachfolgende Seite zeigt einen möglichen Aufbau des Schaltschranks (ohne Darstellung der Verdrahtung). Bestücken Sie die Montageplatte des Schaltschranks entsprechend der Aufbauzeichnung. Je nach verwendeten Materialien/Komponenten ist die Positionierung dieser ggf. anzupassen.

Betriebsübliche Abweichungen sind möglich, Änderungen sind in den Plänen zu vermerken!

Es dürfen keine Ergänzungen auf Basis der Zuordnungsliste der Ein- und Ausgänge gemacht werden!

Dies ist Bestandteil der Prüfungsdurchführung!


Hinweis: Die Standard-Steckerbelegung Rundsteckverbindung (M12 oder betriebsüblich) für das Aktor-/ Sensor-Verteilersystem sollte folgende Belegung aufweisen:


Kontakt 1: +24 V


Kontakt 2: /


Kontakt 3: 0 V


Kontakt 4: Signal









































IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023	
Arbeitsaufgabe Funktionsbeschreibung zum Ablaufplan nach GRAFCET	Mechatroniker/-in

1 Allgemein

- Programmieren Sie die Steuerung entsprechend dem unter 3.1 dargestellten GRAFCET; hier sind alle wichtigen Verknüpfungen dargelegt.
- Die Zuordnungslisten dienen als Hilfe für die Belegung der systembezogenen Operanden.
- Testen Sie die Programmierung.

2 Funktionsbeschreibung

Das mechatronische Teilsystem wird mit dem Hauptschalter -Q1 eingeschaltet. Bei störungsfreiem NOT-AUS (-F5 "ein") wird das Hauptventil -M9 zugeschaltet. Ein betätigter NOT-AUS wird durch die Leuchtmelder -P1 und -P31 angezeigt.

Mit dem Knebelschalter -S3 wird die Steuerung eingeschaltet und alle Leuchtmelder stellen den momentanen Zustand der Anlage dar.

Bei vorhandenem Druck (-BP1 > 3,5 bar) und dem Schalter -S4 in Stellung "0" ist die Anlage im Einrichtbetrieb und -P3 und -P32 leuchten.

Im Einrichtbetrieb können die Aktoren über die Bedien- und Anzeigeeinheit gesteuert werden.

Mit -S12 kann ein Lampentest ausgelöst werden.

II In der Grundstellung ist -M10 eingefahren.

Bestücken Sie Ihr Magazin mit den Sortierklötzen in folgender Reihenfolge: 23 mm – 18 mm – 23 mm – 18 mm – 23 mm.

Befindet sich -S4 in Stellung "1", ist die Anlage im Automatikbetrieb, welcher durch -S5 gestartet wird. Die Leuchtmelder -P3 und -P32 blinken mit einer Frequenz von 1 Hz. Die Anlage sortiert die Teile je nach Materialhöhe in unterschiedliche Rutschenpfade. Die 18 mm hohen Sortierklötze rutschen gerade durch. Die 23 mm hohen Sortierklötze werden durch den Abweiser in den anderen Rutschenpfad geleitet.

Bei einem leeren Magazin im Zyklus stoppt die Anlage und wartet auf Teile, -P7 leuchtet.

Am Ende des Automatikzyklus wird das leere Magazin mit -P7 angezeigt.

Bei Betätigung von NOT-AUS, Druckluftabfall, ausgelöstem Motorschutz oder "Steuerung Aus" stoppt die Anlage.

Über den Sensor -B2 werden die Bauteile gezählt und mit den Leuchtmeldern -P12 bis -P14 als Dualzahl angezeigt.


Wenn fünf Sortierklötze erfasst sind, wird dies mit -P33 "Stückzahl erreicht" angezeigt, der Automatikbetrieb wird beendet.


IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023	
Arbeitsaufgabe Ablaufplan nach GRAFCET	Mechatroniker/-in


3 Allgemein

Der nachfolgend dargestellte Ablauf ist in die vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellte Steuerung einzuprogrammieren. Dazu ist der unter 3.1 dargestellte Ablaufplan in die erforderliche Programmiersprache umzusetzen. Dokumentationen hierzu sind dem Prüfling auszuhändigen. Der Prüfling ist mit der vom Ausbildungsbetrieb bereitgestellten Steuerung vertraut zu machen. Die einwandfreie Funktion des Programms muss vor der Prüfung getestet werden.


3.1 Ablaufplan nach GRAFCET








Fortsetzung nächste Seite \rightarrow



zu 3.1 Ablaufplan nach GRAFCET



H23 0942 B2 -SM-gelb-240423 39

IHK

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023

Arbeitsaufgabe Speicherprogrammierbare Steuerung Zuordnungsliste der Eingänge

Mechatroniker/-in

Systembezogene Operanden sind hier einzutragen.

Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion
Eingänge:			
10		-F5	Meldung NOT-AUS o. k.
I1		-S3	Steuerung Ein/Aus
12		-S4	Betriebsart Einricht-/Automatikbetrieb
13		-S5	Start Automatikbetrieb
14		-S6	Zylinder -M10 einfahren
15		-S7	Zylinder -M10 ausfahren
16		-	-
17		-	-
18		-	-
19		-	-
I10		-S12	Lampentest
l11		-BP1	Betriebsdruck vorhanden
l12		-B1	(induktiv) – Teil im Magazin
I13		-B2	(kapazitiv) – Teil auf Rutsche
l14		-	_
l15		-B11	Zylinder -M10 eingefahren
I16		-B12	Zylinder -M10 ausgefahren
l17		-	_
I18		-	_
I19		-	-
120		-	-
I21		-	-
122		-	-
I23		-F7	Motorschutz ausgelöst
		-S1	NOT-AUS
		-S2	Manueller Start, NOT-AUS-Reset für -F5

IHK

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023

Arbeitsaufgabe Speicherprogrammierbare Steuerung Zuordnungsliste der Ausgänge

Mechatroniker/-in

Systembezogene Operanden sind hier einzutragen.

Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion					
Ausgänge:								
00		-M11	Zylinder -M10 einfahren					
01		-M12	Zylinder -M10 ausfahren					
02		-	_					
О3		-	-					
04		-	-					
O5		-	-					
O6		-	-					
07		-	-					
08		-P32	Betriebsart Einricht-/Automatikbetrieb					
О9		-P33	Stückzahl erreicht (5)					
O10		-	7					
O11		-P2	Grundstellung					
O12		-P3	Betriebsart Einricht-/Automatikbetrieb					
O13		-P4	Betriebsdruck vorhanden					
O14		-P5	Motorschutz ausgelöst					
O15		-P6	Zyklus ein					
O16		-P7	Magazin leer					
O17		-	-					
O18		-P10	Zylinder -M10 eingefahren					
O19		-P11	Zylinder -M10 ausgefahren					
O20		-P12	Zählwertanzeige Binärcode 2 ²					
O21		-P13	Zählwertanzeige Binärcode 2 ¹					
O22		-P14	Zählwertanzeige Binärcode 2 ⁰					
O23		-	_					
		-P31	Meldung NOT-AUS (Signalsäulenleuchte)					
		-M9	Hauptventil -Q9					

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023	
Arbeitsaufgabe Beurteilung Schutzleiterwiderstand	Mechatroniker/-in

Für die Beurteilung der elektrischen Sicherheit einer Anlage ist die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen zu prüfen. In einer elektrischen Anlage im TN-System sollen die Überstromschutzeinrichtungen einerseits bei einem Kurzschluss zwischen aktiven Teilen sicher ausschalten, andererseits bei Erd- oder Körperschluss das längerzeitige Bestehen einer gefährlichen Berührungsspannung verhindern. Ist außer den Überstromschutzeinrichtungen eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) in der Anlage installiert, ist die Überprüfung des Schutzes durch automatisches Abschalten nicht zwingend erforderlich, jedoch die Überprüfung der Durchgängigkeit und Niederohmigkeit des Schutzleiters.

Bereiten Sie sich in Vorbereitung auf die Inbetriebnahme Ihres mechatronischen Teilsystems auf die Prüfung der Durchgängigkeit und Niederohmigkeit des Schutzleiters vor.

I Hinweis

Nach den gültigen Vorschriften der DIN VDE 0100-600 muss nach dem Errichten, Erweitern oder Instandsetzen einer elektrotechnischen Anlage vor der Inbetriebnahme eine Schutzleitermessung durchgeführt werden. Diese erfolgt im spannungsfreien Zustand. Die Messwerte sind zu protokollieren.

Der Messstrom muss bei einer Messspannung von 4–24 V mindestens 200 mA betragen. Man misst den Widerstand leitender, berührbarer Teile (z. B. Montagegestell, Bedientafel, Motorengehäuse bzw. Schutzleiteranschluss einer Steckdose) und einem Potenzialausgleich (während der Prüfung des Schutzleiteranschlusses am CEE-Stecker).

Um eine Beurteilung vornehmen zu können, sind die zu erwartenden Widerstandswerte zu berechnen.

Zur Berechnung des zu erwartenden Widerstands können die Leiterwiderstandsbeläge gemäß Tabelle 1 (nächste Seite) genutzt werden. Verwenden Sie für die Berechnung jeder Klemmstelle einen Übergangswiderstand in Höhe von 15 m Ω oder einen Vorgabewert Ihres Prüfungsausschusses.

Beispiel:

Berechnung des zu erwartenden Widerstands des Schutzleiters zwischen dem PE-Kontakt des CEE-Anschlusssteckers und dem Stecker -X13:

Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Leiterlänge CEE-Stecker zu -X2 0,6 m
Leiterlänge -X2 zu -X13 0,5 m
Klemmstellen (1 CEE-Stecker, 2x -X2:7, 2x -X3:9, -X13:PE)

Leiterwiderstand: $R_1 = 1.1 \text{ m} \cdot 12,5755 \text{ m}\Omega/\text{m} = 13,833 \text{ m}\Omega$ Widerstand Klemmstellen: $R_2 = 6 \cdot 15 \text{ m}\Omega = 90 \text{ m}\Omega$ Widerstand gesamt: $R_{\text{PF}} = 13,833 \text{ m}\Omega + 90 \text{ m}\Omega = 103,833 \text{ m}\Omega$

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023	
Arbeitsaufgabe Beurteilung Schutzleiterwiderstand	Mechatroniker/-in

II Aufgabe

Zur Beurteilung der Niederohmigkeit des Schutzleiters haben Sie während der Prüfung die berechneten Widerstandswerte mit den gemessenen zu vergleichen und anhand des ungünstigsten Widerstandswerts zu entscheiden, ob die erforderliche Niederohmigkeit des Schutzleiters gegeben ist.

Berechnen Sie für die nachstehenden Strecken auf Ihrem Montagegestell den zu erwartenden Widerstand des Schutzleiters. Bestimmen Sie dazu zuerst die Leitungslänge und die Anzahl der Klemmstellen.

Durchgängigkeit des Schutzleiters	Leitungslänge	Anzahl der Klemmstellen	Berechneter Widerstands- wert
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schaltschrank			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Montageplatte Schaltschrank			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schaltschranktür			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Stecker -X13			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Netzteil			
PE-Kontakt CEE-Stecker → -X1.7 PELV			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Bedientableau (wenn SK I)			
PE-Kontakt CEE-Stecker → Mechanische Baugruppe			

Leiternennquerschnitt S mm ²	Leiterwiderstandsbeläge R' bei 30 °C mΩ/m
1,5	12,5755
2,5	7,5661
4	4,7392
6	3,1491
10	1,8811

Die Leiterwiderstandsbeläge beziehen sich auf Leitertemperaturen von 30 °C. Für andere Temperaturen von θ lassen sich die Leiterwiderstände R_{θ} mit folgender Gleichung berechnen:

$$R_{\theta} = R_{30 \text{ °C}} [1 + \alpha \cdot (\theta - 30 \text{ °C})]$$

 α = Temperaturkoeffizient (bei Kupfer α = 0,003 93 K⁻¹)

Tabelle 1 – Ausgewählte Leiterwiderstandsbeläge **R'** für Kupferleitungen bei 30 °C in Abhängigkeit vom Leiternennquerschnitt **S** zur überschlägigen Berechnung von Leiterwiderständen (Quelle: VDE 0100-600 Tabelle NA.4 – Auszug)

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2023 Arbeitsaufgabe Prüf- und Messprotokoll						Vor- und Familienname:							
						Prüflingsnummer:						Datum:	
					Mechatroniker/-in								
Prüfung nach: DGUV Vorschrift 3 [7		1										
Neuanlage ☐ Erweiterung ☐	Änd	derung [Instands	setzung		Wiec	lerholung	sprüfung 🗌				
Anlagendaten:													
Hersteller:	Ne	nnspannı	ung:		_ V	Schutzl	klasse:	Ι□					
Тур:	Ne	nnstrom:			_ A	Schutza	art: II	·	_				
Serien-Nr	Ne	nnleistun	g:		_ w	Freque	nz:		Hz				
Sichtprüfung	i.O.	n.i.O.					i.O.	n.i.O.			ja	nein	
Typenschild/Warnhinweise/ Kennzeichnungen					Sicherung ngen, usv				Anzeichen von Uunsachgemäßer	m Gebrauch			
Gehäuse/Schutzabdeckungen					er-, Einst richtunge				Sicherheitsbeeir Verschmutzung Alterung				
Anschlussleitung/-stecker, Anschlussklemmen und -adern			Bemes Sicheru	-	r zugänç	glichen			Mechanische G	efährdung			
Biegeschutz/Zugentlastung der Anschlussleitung			Bauteil	e und B	augrupp	en			Unzulässige Ein Änderungen	griffe und			
Messungen				Γ					1				
Durchgängigkeit des Schutzleiters				bereci	nneter W	/iderstan	aswer		Messwert		i.O.	n.i.O.	
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schalts													
PE-Kontakt CEE-Stecker → Montage			chrank										
PE-Kontakt CEE-Stecker → Schalts	schrank	ktür											
PE-Kontakt CEE-Stecker ──► Stecke	r -X13												
PE-Kontakt CEE-Stecker → Netzte	il												
PE-Kontakt CEE-Stecker — → -X1.7 F	PELV												
PE-Kontakt CEE-Stecker → Bedien	tableau	น (wenn S	SK I)										
PE-Kontakt CEE-Stecker ──► Mecha	nische	Baugrup	ре										
Messungen	Gren	zwert		Messv	vert		i.O.	n.i.O.	Bemerkungen				
Isolationswiderstand			МΩ			МΩ							
RCD Auslösestrom			mA			mA							
RCD Auslösezeit			s			s							
Funktionsprüfung	i.O.	n.i.O.											
Funktion der Anlage													
Verwendete Messgeräte	Fabri	kat:			·		ikat:			Fabrikat:			
Dullfaranchuis 1 1 1 1 1 1	Тур:	4 10:	-			Тур:				Typ:	<u> </u>		
Prüfergebnis: keine Mäng Mängel fest] _P	rüfplake	tte erteilt	:		ja □ nein □	Nächster Prü Monat:	ittermir Jahr:	i.	
Mängel/Bemerkungen:	3		•			Regeln	der Ele	ektrotech	entspricht den a nik. Ein sicherer (Anwendung ist g	nerkannten Gebrauch bei	ja nei	n 🗆	
Auftraggeber (Elektrofachkraft):					Prüfe	r/-in (Au	szubil	dender/	Auszubildende)	:			
Ort Datum		Lintorcoh	vrift		Ort)atum		oreobrift			