
	Prüflings	numm	er	
Vor- und Familienname				

# Industrie- und Handelskammer



# Abschlussprüfung Teil 1

Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Berufs-Nr.

3 | 1 | 5 | 0

# Arbeitsaufgabe

Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb

Herbst 2018

H18 3150 B1

## Allgemeine Hinweise

In der Abschlussprüfung Teil 1 hat der Prüfling, wie in der folgenden Übersicht gezeigt, eine komplexe Arbeitsaufgabe durchzuführen.

Für die Arbeitsaufgabe inklusive situativer Gesprächsphasen sind vom Ausbildungsbetrieb die in diesem Heft aufgeführten Prüfungsmittel bereitzustellen. Diese Prüfungsmittel und dieses Heft sind dem Prüfling rechtzeitig vor dem Termin der Abschlussprüfung Teil 1 zu übergeben, damit er die Prüfungsmittel auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüfen kann.

Damit die Motorschutzschalter und Motorschutzrelais bei allen Prüfungen eingesetzt werden können, dürfen die Geräte mit dem einzustellenden Wert (Selbstklebeetikette) beschriftet werden.

Dieses Heft hat der Prüfling zur Arbeitsaufgabe inklusive situativer Gesprächsphasen mitzubringen.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass die Arbeitskleidung den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen muss.

Vom Ausbildungsbetrieb ist sicherzustellen, dass der zur Prüfung zugelassene Prüfling in den gültigen Arbeitsvorschriften (z.B. DGUV-Vorschriften, DIN VDE 0105-100) eine Sicherheitsunterweisung erhalten hat.

Für den Unterweisungsnachweis kann ein firmeninternes oder das in diesem Heft abgedruckte Formular verwendet werden.

Den unterschriebenen Unterweisungsnachweis hat der Prüfling vor Beginn der Prüfung vorzulegen.

Ohne sichere Arbeitskleidung und ohne den Unterweisungsnachweis ist eine Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

## Wichtiger Hinweis:

Für die Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018 beinhalten die gelben Bereitstellungsunterlagen (dieses Heft) ein Steuerungsprogramm.

Dieses Steuerungsprogramm hat der Prüfling auf einem Speichermedium entsprechend seiner Hardware (speicherprogrammierbare Steuerung oder Kleinsteuerung) vorzubereiten und mit in die Prüfung zu bringen. Je nach Aufgabenstellung muss der Prüfling das mitgebrachte Steuerungsprogramm von dem Speichermedium in sein Steuerungssystem übertragen und in Betrieb nehmen können.

Gestre	eckte Abschlussprüfung Ele	ektroniker/-in für Betriebste	echnik
Abschlussp Gewichtu		Abschlussp Gewichtu	
Komplexe Ar	beitsaufgabe	Prüfungs	bereiche
<ul> <li>Arbeitsaufgabe inkl. situativer Gesprächs- phasen</li> </ul>	– Schriftliche Aufgabenstellungen	– Arbeitsauftrag "Praktische Aufgabe"	<ul><li>Systementwurf</li><li>Funktions- und</li><li>Systemanalyse</li><li>Wirtschafts- und</li><li>Sozialkunde</li></ul>
Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %	Gewichtung: 50 %
Vorgabezeit: 6 h 30 min	Vorgabezeit: 1 h 30 min	Vorgabezeit: 14 h	Vorgabezeit: 4 h 30 min
- Planung	- Teil A (50 %): 23 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl	<ul><li>Vorbereitung der praktischen Aufgabe</li><li>Vorgabezeit: 8 h</li></ul>	- Systementwurf Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %
- Durchführung	<ul><li>Teil B (50 %):</li><li>8 ungeb. Aufgaben</li><li>keine Abwahl möglich</li></ul>	<ul><li>Durchführung der praktischen Aufgabe</li><li>Vorgabezeit: 6 h</li></ul>	Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl
- Kontrolle		inklusive begleitendes Fachgespräch	<b>Teil B (50 %):</b> 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich
Situative Gesprächsphasen Vorgabezeit: 10 min  - Die Zeitdauer der Gespräche ist in der Prüfungszeit enthalten.  - Die Gesprächszeit- punkte sind innerhalb der Prüfung beliebig wählbar und können zusammenhängend oder in Teilen statt- finden.		Phasen:  - Information - Planung - Durchführung - Kontrolle  Die Bewertung der praktischen Aufgabe erfolgt anhand - der aufgabenspezifischen Unterlagen - eines begleitenden Fachgesprächs - der Beobachtung durch den Prüfungsausschuss	- Funktions- und Systemanalyse Vorgabezeit: 105 min Gewichtung: 40 %  Teil A (50 %): 28 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl  Teil B (50 %): 8 ungeb. Aufgaben keine Abwahl möglich  - Wirtschafts- und Sozialkunde Vorgabezeit: 60 min Gewichtung: 20 %  18 geb. Aufgaben davon 3 zur Abwahl  6 ungeb. Aufgaben davon 1 zur Abwahl

Bild 1: Gliederung der gestreckten Abschlussprüfung mit Aufteilung in Teil 1 und Teil 2 sowie Gewichtungen und Vorgabezeiten

H18 3150 B1 -ja-gelb-260716 3

## **IHK**

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018

Arbeitsaufgabe
Beschreibung des Auftrags


**Elektroniker/-in** für Betriebstechnik

## 1 Auftragsbeschreibung


Sie sollen für einen Teil der abgebildeten Anlage einen Schaltschrank mit einem Bedienteil aufbauen und den Haupt- und Steuerstromkreis nach Kundenvorgaben verdrahten.

Mithilfe der Anlage werden Werkstücke auf ein Förderband gelegt und auf dem Förderband transportiert.

## 2 Technologieschema: Zugbrücke



Leistungsschild -M1:



## **Beschreibung: Prozess-Simulation**

-M1	Motor "Brücke"
-B11	Grenztaster "Brücke oben", NC
-B12	Grenztaster "Brücke unten", NC
-P11	Anzeige "-M1 Linkslauf"
-P12	Anzeige "-M1 Rechtslauf"
-P15	Simulation "Ampel"

## Beschreibung: Bedienteil

Schalter "Anlage EIN/AUS", NO
Taster "Brücke hoch", NO
Taster "Brücke runter" NO
Taster "Störung quittieren", NO
Meldeleuchte "Anlage EIN"

Hinweis: Diese Anlage/Maschine dient ausschließlich dazu, berufsspezifische Qualifikationen exemplarisch zu prüfen und zu bewerten.

## 3 Funktionsbeschreibung gemäß Kundenauftrag

In der Grundstellung ist die Brücke unten.

Mit dem Schalter -S1 "Anlage EIN/AUS" wird die Anlage ein- bzw. ausgeschaltet. Ist die Anlage eingeschaltet, leuchtet die Meldeleuchte -P1 "Anlage EIN".

Der Motor -M1 "Brücke" wird mit den Tastern -S2 "Brücke hoch" bzw. -S3 "Brücke runter" im Tippbetrieb eingeschaltet.

Wird der Taster -S2 "Brücke hoch" betätigt, wird der Motor -M1 "Brücke" im Linkslauf eingeschaltet, bis der Grenztaster -B11 "Brücke oben" betätigt wird.

Wird der Taster -S3 "Brücke runter" betätigt, wird der Motor -M1 "Brücke" im Rechtslauf eingeschaltet, bis der Grenztaster -B12 "Brücke unten" betätigt wird.

Der Motor -M1 wird mit einem Motorschutzschalter geschützt. Löst der Motorschutzschalter aus, wird der Motor abgeschaltet und die Brücke bleibt in ihrer Position stehen. Nach dem Wiedereinschalten des Motorschutzschalters kann mit dem Taster -S4 "Störung quittieren" die Störung quittiert werden und der Motor kann wieder eingeschaltet werden.

Die Betriebszustände des Motors -M1 werden jeweils mit einem Hilfskontakt des entsprechenden Leistungsschützes auf der Prozess-Simulationsplatine angezeigt (-P11 und -P12).

## 4 Auftragsplanung

Vor Beginn der Arbeit sind die organisatorischen Fragen zu klären; dazu gehören insbesondere:

- die Arbeitsorganisation (Arbeitsabläufe, Betriebsmittel, Arbeitszeit)
- die Überprüfung der Schaltungsdokumentation (Pläne, Beschreibungen usw.)
- die Festlegung der Rahmenbedingungen (Art der Anlage, Verdrahtungsart usw.)
- die Beschaffung des erforderlichen Materials
- das Abstimmen der Arbeiten mit den beteiligten Personen

## 5 Auftragsdurchführung

Der benötigte Schaltschrank wird durch eine Montageplatte 600 mm × 600 mm nachgebildet. Der Netz-anschluss erfolgt mit einem 5-poligen 16-A-CEE-Stecker. Die im Bedienteil eingebauten Bedienungs- und Anzeigeelemente werden über eine 25-polige Steckverbindung (-X3) an die Montageplatte (Schaltschrank) angeschlossen.

Für die Realisierung der Steuerung ist eine Kleinsteuerung oder ein SPS-System zu verwenden. Die Steuerung wird über -X4 angeschlossen. Wird das Automatisierungsgerät direkt auf der Montageplatte montiert, muss anstelle der 25-poligen Steckverbindung eine 25-polige Klemmleiste aufgebaut werden.

- Bauen Sie die Anlage fachgerecht entsprechend Ihren betriebsüblichen Vorgaben auf.
- Legen Sie die Leiterquerschnitte und Leiterfarben fest und verdrahten Sie den Schaltschrank.
- Das in diesem Heft grau hinterlegte abgedruckte Steuerungsprogramm ist auf einem Speichermedium mitzubringen, um dieses innerhalb der Prüfungszeit auf die Steuerung zu übertragen.
- Vervollständigen Sie die Dokumentation für diesen Kundenauftrag.

Sehen Sie für die Anlage die folgenden Betriebsspannungen vor:

- Versorgungsspannung 400 V/50 Hz (3/N/PE)
- Steuerspannung 24 V DC
- Prozess-Simulationsplatine 24 V DC

### 6 Kontrolle (Inbetriebnahme)

Die fertige Anlage ist nach DIN VDE 0100-600 zu prüfen und durch ein Prüfprotokoll (z. B. beiliegendes Protokoll) zu dokumentieren.

Die nach den vorliegenden Unterlagen angefertigte Anlage sowie die Dokumentation sind am Prüfungstag (Auftragsänderung) bereitzustellen.

PosNr.	. Menge	Bezeichnung	Typ/Wert/Norm	Bemerkung	Preis
-	1	Montageplatte	Z.B. Lochblech 600 mm $ imes$ 600 mm		
2	lfm.	Tragschiene	DIN EN 50022		
က	lfm.	Verdrahtungskanal; geschlitzt	H = 50; $B = 35$		
4	2	Klemmleiste -X1 und Klemmleiste -X2		Nach Klemmenplan	
2	1	Netzgerät	230 V/24 V DC/4 A		
9	2	D01-Sicherungssockel mit Schraubkappe	3-polig		
7	2	D01-Sicherungssockel mit Schraubkappe	1-polig		
∞	13	D01-Schmelzeinsatz mit entspr. Passeinsatz	$3 \times 16 \text{ A}$ ; $6 \times 10 \text{ A}$ ; $2 \times 6 \text{ A}$ ; $2 \times 2 \text{ A}$		
o	4	Leitungsschutzschalter	B 16 A; 1-polig		
10	1	Leitungsschutzschalter	C 4 A DC; 1-polig	Der vorhandene 2-polige Sicherungsautomat kann weiterhin "1-polig" eingesetzt werden!	
1	1	RCD	25 A/30 mA; 4-polig		
12	2	Motorschutzschalter mit Hilfskontakten	2,2 A-3,2 A; 1 NO + 1 NC	Siehe Seite 2 "Allgem. Hinweise"	
13	2	Motorschutzrelais mit Hilfskontakten	2,2 A-3,2 A; 1 NO + 1 NC	Siehe Seite 2 "Allgem. Hinweise"	
14	5	Schütz mit Löschglied	24 V DC; 3 H + 2 NO + 2 NC		
15	2	Hilfsschütz mit Löschglied	24 V DC; 4 NO + 4 NC		
16	-	Schutzkontaktsteckdose für Hutschienenmontage	16 A		
17	2	Steckverbindung inkl. Befestigungsmaterial auf Hut-schiene	4 A; 24-polig + PE	Für Anschluss Bedienelemente (siehe PosNr. 30)	
18	2	Leergehäuse für mind. 4 Befehls- und Anzeigeelemente mit Zugentlastung		Für PosNrn. 19 bis 22, 28	
19	2	Einbauschalter (Knebelschalter rastend; 1-0-1)	$2 \times (1 \text{ NC} + 1 \text{ NO})$	Für PosNr. 18	
20	4	Einbau-Leuchttaster mit Leuchtmittel	Drucktaster 4 × ws; 1 NC + 1 NO; 24 V DC	Für PosNr. 18; auch als Leucht- melder zu verwenden	
21	2	Einbau-Taster (sw, ws)	1 NC + 1 NO	Für PosNr. 18	
22	2	Meldeleuchte mit Leuchtmittel (2 $\times$ ws; 1 $\times$ rt; 2 $\times$ ge)	24 V DC	Für PosNr. 18	
23	-	Automatisierungsgerät/Kleinsteuerung mit Programmiermöglichkeit und zusätzlichem Speicher- medium für die Mitnahme eines zusätzlichen Programms	24 V DC Spannungsversorgung; 12 Eingänge; 8 Ausgänge	Siehe Seite 9 "IV 1. und 2."	
		Fortsetzung nächste Seite			
Ħ	Abschlussprüfung Telektroniker/-in für Betriebstechnik	Abschlussprüfung Teil 1 – Hersbt 2018 Arbeitsaufgabe Elektroniker/-in für Betriebstechnik		Datum:	

PosNr.	lr. Menge	Bezeichnung	Typ/Wert/Norm	Bemerkung	Preis
24	1	Steckkartenhalter mit Federleiste DIN EN 60603-2	32-polig		
25	-	Anschlussleitung inkl. CEE-Stecker 16 A	H07RN-F 5G1,5	Ca. 3 m	
26	2	Zugentlastung		Für PosNr. 25 und PosNr. 30	
27	5	Kennzeichnungsschild für Prüflingsnummer			
28	4	Blindverschraubung für Bedieneinheit			
29	3	Verbindungsbrücke	10-polig, teilbar		
30	4 m	Leitung	$V-JZ 25 \times 0,75 \text{ mm}^2$		
31	14 m	PVC-Aderleitung	H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> ; sw	Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
32	17 m	PVC-Aderleitung	H05V-K 0,75 mm <sup>2</sup> ; dbl	Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
33	1 m	PVC-Aderleitung	H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> ; gnge	Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
34	2,5 m	PVC-Aderleitung	H07V-K 1,5 mm <sup>2</sup> ; hbl	Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
35	Ca. 70	Aderendhülse	1,5 mm²	Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
36	Ca. 100	Aderendhülse	0,75 mm²	Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
37	Ca. 20	Beschriftungsmaterial (selbstklebend) für Bauteile		Für die 6,5-stündige Durchführung *)	
		<ul> <li>*) Bei den angegebenen Leitungen, Aderendhülsen und Beschriftungsmaterialien handelt es sich um das Material, das in dem 6,5-stündigen Prüfungszeitraum benötigt wird.</li> </ul>			
	Abschlussprü	Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018 Arbeitsaufgabe			
포	Elektroniker/-in für Betriebstechnik			Datum:	

## **IHK**

Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018

Arbeitsaufgabe	Elektroniker/-in für
Materialbereitstellungsliste	Betriebstechnik

## I Prüfmittel, die jeder Prüfling benötigt:

- 1. 1 Vielfachmessgerät für Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung mit Messleitungen/-spitzen
- 2. 1 Durchgangsprüfer, falls nicht in Pos.-Nr. 1 enthalten

## II Werkzeuge, die jeder Prüfling mindestens benötigt:

- 1. 1 Satz Schraubendreher für Schlitzschrauben
- 2. 1 Satz Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben
- 1 Seitenschneider
- 4. 1 Telefonzange abgewinkelt
- 5. 1 Abisolierwerkzeug
- 6. 1 Presszange für Aderendhülsen
- 7. 1 Kabelmesser
- 8. 1 Maulschlüssel SW 7, SW 8

## III Werkzeuge und Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge benötigt werden:

1. 1 VDE-Prüfgerät nach DIN VDE 0413 zur Prüfung der Schutzmaßnahmen nach DIN

VDE 0100-600 (Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand,

Drehfeldprüfung usw.)

2. 1 Presszange für Kabelschuhe 1,5 mm² bis 4 mm² (bei Bedarf)

3. 1 Presszange für Crimp-Kontakte für die Herstellung von Steckverbindungen

(bei Bedarf)

### IV Betriebsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:


- 1. 1 SPS-System/Kleinsteuerung mit Programmiermöglichkeit, das mindestens folgende Leistungsmerkmale aufweisen muss:
  - Spannungsversorgung 24 V DC
  - 12 Eingänge
  - 8 Ausgänge
- 2. 1 Speichermedium für die Mitnahme eines alternativen Steuerungsprogramms

## V Hilfsmittel, die jeder Prüfling benötigt:


- 1. Tabellenbücher
- 2. Zeichenwerkzeuge
- 3. Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten
- 4. Schnellhefter

Die zunächst für den Auftrag nicht benötigten Materialien aus der Materialliste sind zur Auftragsänderung am Prüfungstag bereitzustellen.

Die Arbeitskleidung und das Werkzeug des Prüflings müssen den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Entsprechen diese nicht den UVV, ist die Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.



### Anschlussbild Kontaktleiste



**Hinweis:** Die Grundstellung der Schiebeschalter -B11 bis -B14 ist entsprechend der Vorgabe "Anschlussbild Kontaktleiste" einzustellen.


PosNr.	Menge	Kennzeichnung	Bezeichnung	Typ/Wert/Norm
1	1		Lochstreifenplatine	32-polig
2	1	-X10	Stiftleiste	32-polig a-c
3	4	-B11 bis -B14	Miniatur-Schiebeschalter	1 Wechsler
4	5	-P11 bis -P15	LED Ø 3 mm	4 × gn; 1 × rt (-P15)
5	5	-R10 bis -R15	Widerstand passend zu PosNr. 4	$(U_{\rm B} = 24 \text{ V})$
6			Kupferdraht verzinnt	


# **IHK**


Abschlussprüfung Teil 1 - Herbst 2018


Arbeitsaufgabe
Bereitstellung für die praktische Aufgabe
Prozess-Simulation


**Elektroniker/-in** für Betriebstechnik























ləiZ ffif2	X4	stem	AS	E/A	AS	E/A	E	E2	E3	E4	E2	9 <u>3</u>	E7	E8	E3	E10	E11	E12	A1	<b>A</b> 2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
Klemme	binder -	erungssy	_	2	3	4	2	9	7	8	6	10	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Щ
Ziel Buchse	Steckverbinder -X4	Automatisierungssystem	-X2:3	-X2:4	-X2:9	-X2:10	-X3:5	-X3:6	-X3:7	-X3:8	-X2:19	-X2:20			-F3:14				-Q2:21	-Q1:21				-X3:22			
Funktion		¥	2L+	3L+	2L-	3F-	E1	E2	E3	E4	E2	E6	E7	E8	E3	E10	E11	E12	<b>A</b> 1	<b>A</b> 2	A3	<b>A</b> 4	A5	A6	A7	A8	
JJ!!S					<u>م</u> ا																						
ləiZ	-X3	Ф	-S1:3		-P1:X2		-S1:4	-S2:4	-S3:4	-S4:4														-P1:X1			
Klemme	binder	Bedienelemente	-	2	သ	4	2	9	7	8	ဝ	10	7	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Ц
Ziel Buchse	Steckverbinder -X3	Bedien	-X2:2		-X2:8		-X4:5	-X4:6	-X4:7	-X4:8														-X4:22			
Funktion			1++		1-		·	·	·															·			
			Ι																								
l∋i∑	-X2		-F2:2	-X3:1	-X4:1	-X4:2	-Q2:13		-T1:4	e:ex-	-X4:3	-X4:4	-Q1:A2	-X1:11		-Q2:14	-Q1:14				-X4:9	-X4:10					
Brücke	· amı	20	-						-					_													
Ziel Klemme	Reihenklemme -X2	24 V DC	_	2	3	4		9	7	8	6	10	-X10:14a 11	12	13	-X10:12c 14	-X10:14c 15	16	17	18	-X10:30a 19	-X10:26a 20	21	22	23	24	20
Funktion	Reil		+				-X10:6a						-X10			-X10	-X10				-X10	-X10					
ləiΣ	X1		-F1:1		-F3:3		-F3:5			-T1:2	M-Platte		-X2:12	-Q1:2	-Q1:4	-Q1:6											
Brücke	ne -	>	-		-	-	-		-		-		_														
Klemme	Reihenklemme -X1	230/400 V	-	2	3	4	2	9	7	8	9/PE	10/PE	E 11/PE		1 13		15/PE	16	17	18	19/PE	20	21	22	23	24	20
ləi∑	<b>Reihen</b>	23											-M1:PE	-M1:U1	-M1:V1	-M1:W1											
Funktion	_		L		7		L3		z		F																

Datum:

Vor- und Familienname: Prüflingsnummer:

e Moe und Emiliername:																																		
e iirar	Vor und Familienname:																																	
e e																																		
	96																																	
	Arbeitsaufgabe Stock artenhalter	$\Box$	Τ	Τ	Τ	'	- 1			- 1																Ç	\ \ \ \ \ \	_	NC	Nathoo				
ler - X10 ation -R15 -P15/Kathode -B13/NC -B13/NC -B14/NO -B14/NO -B14/NO -R14 -B14/NO -R12 -R13 -R12 -R13 -R14 -B12/NC -R13 -R17 -B12/NC -B12/NC -B11/NC -B11/NO -B11/NO			-B11/NO		-B11/NC	-B12/NO		-B12/NC												-R12	<b>^</b> 0	-R11	-R13	-B14/NC	-R14	-B14/N	-B13,	1741	-B13,	<u>-</u>	-R15	ation	er -X10	ləiZ
	Feil 1 – Herbst 2018									24 a	22 c	22 a	22 a	20 c	20 a	18 c	18 a	16 c	16 a													ensimulation	rtenhalter -X10	
	Feil 1 – Herbst 2018			30 c	30 a 30 a			26 a	24 c	24 a	77. C	22 a	22 a	20 c	20 a	18 c	18 a	16 c	16a	14 c	14 a	12 c					000	6 9	4 c			Anlagensimulation	Steckkartenhalter -X10	Klemme

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018	
Arbeitsaufgabe Steuerungsprogramm: Zuordnungsliste	Elektroniker/-in für Betriebstechnik

## 1 Allgemein

Das auf dem Speichermedium mitgebrachte Steuerungsprogramm muss vom Prüfling in das Automatisierungssystem übertragen werden. Die Zuordnungsliste ist zu vervollständigen.


Die Kommentare müssen ins Steuerungsprogramm eingetragen werden und die Operanden sind an das mitgebrachte Automatisierungssystem anzupassen.

verwendetes Automatisierungsgerät

## 2 Zuordnungsliste


Operand	Operand	Betriebsmittel- kennzeichen	Beschreibung, Bemerkung
E1		-S1	Schalter "Anlage EIN/AUS"
E2		-S2	Taster "Brücke hoch"
E3		-S3	Taster "Brücke runter"
E4		-S4	Taster "Störung quittieren"
E5		-B11	Grenztaster "Brücke oben"
E6		-B12	Grenztaster "Brücke unten"
E7			
E8			
E9		-F3	Motorschutzschalter "-M1 Brücke"
E10			
E11			
E12			
A1		-Q1	Schütz "-M1 Rechtslauf"
A2		-Q2	Schütz "-M1 Linkslauf"
A3			
A4			
A5			
A6		-P1	Meldeleuchte "Anlage EIN"
A7			
A8			
M1			Merker 1

Systemabhängige Operandenbezeichnung als Arbeitsgrundlage hier eintragen




H18 3150 B1 -ja-gelb-260716 23

Kon	Kommentare	Oper	Operanden	FBS	Operanden	Kommentare	
-51	Schalter "Anlage EIN/AUS"	— <u>— —</u>			A6	-P1 "Anlage EIN"	
-F3 "	Motorschutzschalter "-M1 Brücke"	E9 E10		S S			
-S4 ".	Taster "Störung quittieren" "Motorschutzschalter "-M1 Brücke"	4 6		∞			
δ. δ.	Schalter "Anlage EIN/AUS" Schalter	<u> </u>			A8		
	"Anlage EIN/AUS" Schalter "Anlage EIN/AUS"						
		A3			A5		
	Schalter "Anlage EIN/AUS"	A8		8	Σ	Merker 1	
-S1 %-	Schalter "Anlage EIN/AUS" Grenztaster "Brücke oben"	E1		8	A7		
Ŧ	Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018 Elektroniker/-in für Betriebstechnik	- Herbst		Arbeitsaufgabe Familienname: Steuerungsprogramm für die Durchführung Prüflings- nummer:		Detum:	



H18 3150 B1 -ja-gelb-260716 25



IHK	Vor- und Familienname:	
Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018	Prüflingsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 (Auszug)	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	

## Allgemein

Die teilfertige elektrische Anlage ist nach DIN VDE 0100-600 zu prüfen. Zur Dokumentation der Prüfung kann dieses Prüfprotokoll **oder** ein betriebsspezifisches Protokoll eingesetzt werden. Das Protokoll ist am Prüfungstag mitzubringen.

mitzubringen.	om bomobopo2moonoo 1 1	otorion on igodotz	it Wordon: Bao	rotoko	11 10t a	raidingotag
Kunden-Nr.:	Prüfprotokoll-Nr.:	Blattnumm	ner:			
Auftraggeber:		Auftragnel	nmer:			
Anlage:		Prüfer:				
Prüfung nach:						
☐ Neuanlage	☐ Erweiterung	□Änd	derung		Insta	ndsetzung
	omplett Unterlagen, Übereinstimmu	ıng				☐ nicht OK
<ul><li>Betriebsmittel</li><li>Richtige Auswahl, keine</li></ul>	e Schäden, Betriebsmittelke	ennzeichnung			I OK	☐ nicht OK
<ul><li>Leitungsanschlüsse</li><li>Isolierung, Absetzen, Be</li></ul>	efestigung				OK	☐ nicht OK
<ul><li>Leitungswahl und Verleg</li><li>Leitungstyp, Querschnit</li></ul>	gung tt, Farbe, ordnungsgemäße	Verlegung			ОК	☐ nicht OK
<ul><li>PE- und N-Leiter</li><li>Auswahl, Anschluss, Ve</li></ul>	rlegung, Kennzeichnung				ОК	☐ nicht OK
<ul> <li>Schutzmaßnahmen geg</li> <li>Fingersicherheit, Abdec</li> </ul>	jen direktes Berühren				l ок	☐ nicht OK
<ul> <li>Überstromschutzeinrich</li> <li>Auswahl, Einstellungen</li> </ul>	•				ОК	☐ nicht OK
_	ung keine erkennbaren Mär	ngel			l ок	☐ nicht OK
Messen/Prüfen						
Durchgängigkeit des Sc	chutzleiters gemes	ssener Wert:			ОК	☐ nicht OK
<ul><li>Isolationsmessung</li><li>Alle aktiven Leiter geger</li></ul>	Messpunkte n Klemmen	Messwert	Messpu Klemn		Me	esswert
alle aktiven Leiter und gegen PE						
	Fortsetzung	auf der nächster	. Seite		OK	☐ nicht OK

H18 3150 B1 -ja-gelb-060218 27

IHK		Vor- und Familienname:		
Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 20	18	Prüflingsnummer:		Datum:
Arbeitsaufgabe Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 (Auszug)		Elektroniker/-in für Betriebstechnik		
Messen/Prüfen (Fortsetzung)				
<ul><li>Drehfeldprüfung</li><li>(Rechtsdrehfeld)</li></ul>			] ок	☐ nicht OK
Erprobung				
<ul><li>Funktion der Anlage</li><li>Funktion gemäß Schaltplan</li></ul>		Г	□ ок	☐ nicht OK
☐ Die elektrische Anlage entspricht den an	erkannten Reg	eln der Elektrotechnik und ist mär	ngelfrei.	
Ort .	 Datum			
OI t	Datum			
Unterschrift				
Unterschrift Ausbilder				

	łK	Vor- und Familienname:	
Ab	schlussprüfung Teil 1 – Herbst 2018	Prüflingsnummer:	Datum:
	oeitsaufgabe terweisungsnachweis	Elektroniker/-in für Betriebstechnik	
1	Allgemein		
	Zum Schutz gegen elektrischen Schlag bei der Inbet		ng an unter Spannung
	stehenden Anlagen und Betriebsmitteln ist jeder Priden Gefahren zu unterweisen.	üfling vor Beginn der Prüfung vom	Ausbildungsbetrieb in
	,	nn ein firmeninternes Formular ode	er dieses verwendet

# Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich den Prüfling in den Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln unterwiesen habe und dieser seine Befähigung in der Praxis nachgewiesen hat. Datum Unterschrift/Stempel des Unterweisenden Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich von den geltenden Vorschriften Kenntnis genommen habe und dass ich in den Gefahren beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln unterwiesen wurde. Die Vorschriften werde ich beachten und einhalten. Datum Unterschrift des Prüflings